



RELOJERÍA INDUSTRIAL, SISTEMAS DE CONTROL Y MEDICIÓN DE TIEMPOS.

GUÍA RÁPIDA FID-P710

SISTEMA DE RECONOCIMIENTO FACIAL
PARA EL CONTROL DE PRESENCIA Y ACCESOS





FID-P710





PRIMERA ENTRADA

Inicie el sistema por primera vez, el administrador viene configurado. Presione MENU para ingresar a la interfaz del menú de funciones, la siguiente imagen se mostrará en la pantalla. Introduzca el código de administrador i/o la tarjeta de administrador.



GESTIÓN DE USUARIOS

- Presione MENÚ para ingresar como administrador, ingrese en el menú de funciones y presione la tecla 2 para el alta de usuarios y luego presione 1 para registrar usuario.
- Ingrese el número de usuario como se muestra en la siguiente figura, el sistema inspeccionará si este usuario existe en la base de datos.



Presione OK para confirmar, y luego presione ESC para salir y regresar al menú de funciones. Capacidad de 500 usuarios. Rango de número de usuario 1-99999999 y 18 caracteres por persona.

- Ingrese el nombre disponible en la interfaz correspondiente. El usuario puede ingresar mayúsculas / minúsculas y caracteres en blanco / punto sincrónicamente. Presione ESC para cambiar el modelo entre mayúscula y minúscula.

- Método de autenticación.

Hay cuatro opciones para los métodos de autenticación, como se muestra en la siguiente figura, seleccione la opción correspondiente para la nueva inscripción.

📌 Sugerencias:

- 1) **RECONOCIMIENTO FACIAL** para el reconocimiento normal.
- 2) **PIN + RECONOCIMIENTO FACIAL** para un alto nivel de seguridad.
- 3) **TARJETA** para usuario temporal.
- 4) **RECONOCIMIENTO FACIAL + TARJETA** para un alto nivel de seguridad.



- Después del registro de cara, pin o tarjeta, permitirá el acceso. Regresar a la interfaz de entrada de número de usuario para registrar al siguiente usuario.